# TX10 隔離柵操作說明

# 工作原理

隔離柵提供危險區的變送器隔離電源,並將危險側的變送器所產生之電流訊號隔離傳送至安全側,最大輸入0~20mA,並轉換成0~20mA/4~20mA/0~5V/0~10V等類比輸出。

# 特點

- 1組電流輸入可接電流連續或電流輸出產品,並可應用於危 險區。
- 3組輸出分別為Relay輸出、電流輸出及RS485。
- ■簡單的使用者介面,可經由LED來判斷目前設備的狀態。
- 經由指撥開關可選擇不同的功能。
- 出貨時可依客戶需求進行設定。
- 具有自我測試功能,能於任何時候偵測系統是否正常。
- 可將Relay輸出設定為Alarm模式,提供客戶外接告警設備。
- 提供RS485介面可進行設備的參數設定及讀取目前的電流值。
- 具有2組雙色LED其說明如下

PWR LED: 緑色LED表示系統正常,紅色LED表示系統異常。
OUT/CHK LED: 黃色LED表示Relay動作,紅色LED

閃爍表示輸入電流異常。

# 切換開關功能說明

電流模式				
		功能	開關位置	
SW1	模式選擇	電流模式		
SW2 輸出模式		正向: 0或4~20mA 0~5或10V		
		反向: 20~4或0mA 10或5~0V		
CMA	繼電器	小於設定値作動		
SW3	作動方式	大於設定値作動		
0)4/4	繼電器	開機模式(根據設定值)		
SW4	輸出模式 	警報模式(系統異常)		

開關模式				
功能 開關位置				
SW1	模式選擇	開關模式		
awa 繼電器		高於設定値作動		
SW2	作動方式	低於設定値作動		
CMA	繼電器	無延遲		
SW3	作動延遲	延遲5秒		
8W4 輸出模式		開機模式(根據設定值)		
SW4	輸出模式	警報模式(系統異常)		

# 規格

	TX100R	TX101F
供電電壓	20~35 Vdc	20~250 Vdc/Vac 50/60 Hz
電源保護	電源反向保護	無方向性輸入
消耗電流	< 100 mA @24 V Load 20mA	< 200 mA @24 V Load 20mA

危險側				
輸入電流	0~20/4~20 mA			
開路電壓	<28 Vdc			
配電電壓	>15 Vdc (Load 20 mA)			

	安全側
輸出	電流: 0~20/4~20 mA 負載阻抗: <550 ohm
判別 山	電壓:0~5/0~10V 負載阻抗:<20k ohm
反應時間	5 ms (到達最終值90%)
傳輸精度	0.1 %F.S.,0.5%@>0.3V (20°C)
溫度係數	<100 ppm/°C
絶縁強度	2500 Vac;漏電流<1 mA;1min 1.本安端與非本安端 2.非本安電源端及輸出端
環境溫度	-20~60 °C
應用環境	0區、1區、2區,IIA、IIB、IIC T4~T6
現場設備	1.兩線式傳感器 2. 三線式傳感器 3.電流輸出傳感器

# LED指示燈號說明

	PWR Green Red		OUT/CHK Yellow Red		Output signal Relay	
Relay接通(SW4)	☼	0	☼	0	<u> </u>	
Relay斷開(SW4)	☼	0	0	0	<b>-</b> /¬	
信號異常	☼	0	0	Þ	<b>-</b>	
超過電流設定值	☼	0	0	<b>\</b>	<b>-</b> /¬	
系統錯誤	0	<b>\</b>	0	0	r	
儀器故障	0	0	0	0	<b>-</b>	
警報消除(SW4 ■ )	☼	0	0	<b>\</b>	F_J	
警報觸發(SW4 ■ )	☼	0	☼	0	一勺	

-☆-:燈亮 × : 閃爍 ○ :燈滅



# NEPSI [Ex ia Ga] IIC

## 產品使用注意事項

- 1. 隔離式安全柵必須安裝在安全場所,使用環境溫度為-20℃~60℃。
- 2. 隔離式安全柵的非本安端子電氣參數:

TX100R					
接線端子代號	額定電氣參數	最高電壓Um			
電源:4-3	20~35Vdc	250V			
輸出:8-7	0~20 / 4~20mA 0~5 / 0~10V	250V			
繼電器 觸點:2-1	DC: 30Vdc / 8A AC: 250Vac / 8A 125Vac / 10A	250V			
RS485 : 6-5	RS485	250V			

TX101F					
接線端子代號	額定電氣參數	最高電壓Um			
電源:14-13	20~250Vdc / Vac 50/60Hz	250V			
輸出:8-7	0~20 / 4~20mA 0~5 / 0~10V	250V			
繼電器 觸點:2-1	DC: 30Vdc / 8A AC: 250Vac / 8A 125Vac / 10A	250V			
RS485 : 6-5	RS485	250V			

#### 3. 隔離式安全柵本安端子電氣參數:

端子代號:9-10-11,9-10

最高輸出電壓	最大輸出電流	電流 最大輸出功率 Table T	最大内部等效參數		
Uo (V)	lo (mA)	Po (mW)	Ci (nF)	Li (μH)	
28	93	651	0	0	

氣體組別	最大外	部參數
	Co (μF)	Lo (mH)
II C	0.083	4.2
II B	0.65	12.6
IIA	2.15	33.6

#### 端子代號:10-11

最高輸入電壓	最大輸入電流	流 最大輸入功率		最大内部等效參數		
Ui(V)	li (mA)	(mA) Pi (mW)	Ci (μF)	Li (mH)		
20	120		0	0		

最高輸出電壓 最大輸出電流 最大輸出功率		最大外部參數		
Uo (V)	lo (mA)	Po (mW)	Co (μF)	Lo (mH
5.355			見	下表


氣體組別	最大外部參數	
	Co (μF)	Lo (mH)
II C	65	
II B	1000	
IIA	1000	

- 注:以上表格中最大外部電容(Co)和電感(Lo)數值使用時應注意下列要求:
  - \*對於僅含分佈電感和電容的電路‧例如電纜的分佈電容和電感‧允許的最大外部電容和電感數值為表格允許值。
  - \*對於與電纜組合的電路·當本安電路中含有最大為表格允許值1%以下的電感或表格容許值1%以下的電容時·允許的最大外部電容和電感數值為表格允許值。
  - \*對於電感和電容組合電路‧當電感和電容均大於表格容許值的1%(不包括電纜)時‧允許的最大外部電容和電感數值為表格允許值的50%。


4. 產品的安裝、使用和維護應同時遵守產品說明書和下列標準GB3836.13(IEC 60079-19) "爆炸性氣體環境 用電氣設備第13部分:爆炸性氣體環境用電氣設備的檢修"、GB3836.15(IEC 60079-14) "爆炸性氣體環境用電氣設備第15部分:危險場所電氣安裝(煤礦除外)"、G83836.16(IEC 60079-17) "爆炸性氣體環境用電氣設備第16部分:電氣裝置的檢查和維護(煤礦除外)"、GB3836.18(IEC 60079-25) "爆炸性環境第18部分:本質安全系統"和GB50257"電氣裝置 安裝工程爆炸和火災危險環境電氣裝置施工及驗收規範"的有關規定。

## 接線圖

## **TX100R**



## TX101F



## 使用環境

環境中不得有強烈振動、衝擊極大電流及火花等電磁感應影響·空氣中不應含有對鉻、鎳、銀鍍層起腐蝕作用的介質·且不應含有燃、易爆的物質。

連續工作溫度: -20°C~60°C

儲存溫度: -40°C~80°C

相對溼度: 10%~90%RH

# 安裝及接線

- 1. 此隔離式安全柵採用DIN 35mm導軌安裝方式,安裝時先將儀表上端卡在導軌上,再將下方推進導軌即完成安裝。
- 2. 此隔離柵採用可拆卸式端子,方便接線。其中藍色端子為本安端,為通往危險區的信號接線端。綠色端子為非本安端,為通往安全區的接線端。
- 3. 本安端的配線須選用有藍色標記的本安導線·導線的軟銅截面積需大於0.5mm²·絕緣強度需大於500V。
- 4. 隔離式安全柵本安端和非本安端的配線導線在匯線槽中應分開鋪設,各自採用保護套管。

## 日常維護

- 1. 隔離式安全柵進行通電調試前,必須再次檢查隔離式安全柵的型號及防爆等級是否與使用環境相符,並檢查安全側及危險側的接線以及訊號極性是否正確。
- 2. 客戶不得自行更換內部零件,並定期檢查產品外殼的防爆標誌,以防損壞或遺失。
- 3. 隔離式安全柵使用期間,需定期檢查各部分連接是否牢固可靠。

# 故障排除

異常狀況	發生原因	解決辦法
無燈號亮起。	系統無供電。	檢查電源線路及端子接線+-極性並修復。
		檢查電源開關並開啓。
	隔離柵損壞。	檢查電源供應器並修復。
Power燈亮,無信號輸出。	信號IN迴路開路。	檢查信號輸入線路及端子接線腳位並修復。
		檢查傳送器端子接線或連結器並修復or插好插頭。
	信號OUT迴路開路。	檢查信號輸出線路與端子接線+-極性並修復。
	輸入信號與隔離柵不相容。	檢查輸入信號的類型不符合隔離柵規格並更正。
燈正常,輸出值偏差大。	信號輸出極性接反。	檢查信號輸出接線正、負極性接反並更正。
	輸出迴路負載過大。	檢查電流輸出迴路負載阻抗超過500W並更正。
燈正常,輸出値不穩定。	接線端子鬆脫,接觸不良。	檢查輸入端接線並加固。
		檢查輸出端接線並加固。
	傳送器故障。	檢查傳送器信號波動並修復
	外部電場干擾。	檢查附近存在電磁場或大動力電源線並採取遠離。



# 桓達科技股份有限公司

23678 新北市土城工業區自强街16號 Tel: 886-2-22696789 Fax: 886-2-22686682 Email: info@fine-tek.com http://www.fine-tek.com



